




Fot. 4. Bujak nr 1..



Fot. 5. Bujak nr 1. Nieumocowane siedzisko – do czasu naprawy wyłączyć z użytkowania



Fot. 6. Zabawka wielofunkcyjna. Brak uwag.



Fot. 7. Bujak nr 2.



Fot. 8. Bujak nr 2. Zniszczona płyta – bujak do likwidacji.



Fot. 9. Drabinka nr 1. Brak uwag.




Fot. 10. Stolik z ławkami.



Fot. 11. Stolik z ławkami – zniszczone deski siedzisk do wymiany .



Fot. 12. Karuzela nr 1.



Fot. 13. Karuzela nr 1 – Zniszczone siedziska do wymiany.



Fot. 14. Bujak nr 3.



Fot. 15. Bujak nr 3 – Niestabilne siedzisko - umocować.



Fot. 19. Drabinka nr 2. Brak uwag.



Fot. 20. Huśtawki 2 szt. - wyłączone z użytkowania.



Fot. 21. Ławki 6 szt. Brak uwag.