



ŁÓDZKI
BUDŻET
OBYWATELSKI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU DO ZREALIZOWANIA W RAMACH ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024/2025

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L160 DSR-BAM-VI.3027.19.819.2024
--	--

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Numer działki: 193; Id działki: 106104_9.0025.193

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE LOKALIZACJI

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi ul. Hufcowa 20A

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

PONADOSIEDLOWE (2 000 000 zł)

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000.00 zł
2. 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego	12 000.00 zł
3. 3. Remont pomieszczeń sali gimnastycznej i pomieszczeń pomocniczych	600 000.00 zł
4. 4. Wykonanie zabudowy do przechowywania sprzętu sportowego	30 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	692 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny warunków do uprawiania sportu w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi. Głównym założeniem projektu jest wyremontowanie pomieszczenia sali gimnastycznej oraz pomieszczeń pomocniczych: pokoju nauczycieli wf, magazynu sprzętu, szatni i toalet. Szkoła Podstawowa nr 11 została wybudowana w 1978 roku. Od tego czasu zarówno sala gimnastyczna jak i pomieszczenia pomocnicze nie przeszły remontu. Poddawane były co najwyżej drobnym pracom konserwacyjnym. W złym stanie technicznym znajduje się instalacja elektryczna, nie działają wszystkie gniazda elektryczne, sodowe oświetlenie powinno zostać zamienione na energooszczędne. Stare metalowe siatki zabezpieczające grzejniki powinny zostać wymienione na bezpieczne osłony. Parkiet powinien zostać uzupełniony, wycyklinowany i polakierowany. Pomieszczenie nauczycieli wf, szatnie i sanitariaty wymagają uzupełnienia tynków, zabezpieczenia przeciwwilgociowego i malowania. W złym stanie technicznym znajduje się magazyn sprzętu, który wymaga uzupełnienia tynków, malowania, wymiany drzwi i wykonania zabudowy do przechowywania sprzętu sportowego. Sprawdzenia stanu technicznego wymaga balkon znajdujący się na sali. Ze względów bezpieczeństwa należy podwyższyć balustradę znajdującą się na balkonie. Z pomieszczeń sportowych będą mogli korzystać mieszkańcy Łodzi uczestniczący w zajęciach otwartych organizowanych na terenie szkoły.

6. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

--

7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Wymagane oświadczenia: Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz miasta Łodzi, materiałów w wyżej wymienionej postaci, zwanych dalej „Materiałami”:

- Posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej www.lodz.pl/bo.
- Publikacja Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku.
- Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację Materiałów w celu publikacji na stronie internetowej www.lodz.pl/bo.

W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko miastu Łódź lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony www.lodz.pl/bo z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem miasto Łódź lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie strony internetowej www.lodz.pl/bo poniosły.

[TAK] - Akceptuję powyższe oświadczenie

LISTA POPARCIA

Załącznik: Sala gimnastyczna - podpisy.pdf

OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ

Załącznik: Sala gimnastyczna.pdf